

**额尔古纳市传统村落集中连片保护利用示范一期传统村落保护利用
展示综合体项目地块土壤污染状况第一阶段调查报告修改清单**

| 序号 | 意见 | 修改内容 |
|---|---|---|
| 1 | 报告名称修改为第一阶段调查报告。 | P2 报告名称修改为第一阶段调查报告。 |
| 2 | 土地类型表中应补充土地面积。 | P8 补充了土地分类面积表和勘测定界表。 |
| 3 | 区域环境概况中内容应修改为恩和乡概况。 | P15-17 已修改为额尔古纳市恩和乡概况。 |
| 4 | 图 3.3-1、图 3.4-1、图 3.4-2、图 3.4-3 500 米范围圈定过小，从新核实，删除 2011 年谷歌地图影像图。 | 图 3.3-1、图 3.4-1、图 3.4-2、图 3.4-3 已按地块边界圈定 500 米范围，删除 2011 年谷歌地图影像图。 |
| 5 | 表 3.5.1-1 中南广场有住户需补充，表 3.5.2-1 中污染源及防治措施只写了生活污水，应补充生活垃圾。恩和乡污水处理厂在建，修改为排入旱厕。 | 表 3.5.1-1 中补充南广场有住户内容，表 3.5.2-1 中污染源及防治措施已全部补充。P24、29、38 中原报告内容中生活污水排入污水处理厂，修改为由于恩和乡市政污水管网和污水处理厂目前为在建状态，紧邻地块的餐厅及其他商业网点生活污水排入防渗化粪池，周边居民住户生活污水排入旱厕。 |
| 6 | 删除工程柱状图等相关图件，补充勘测定界图等相关内容。 | P48-51 补充勘测定界图和土地出让合同中部分内容。 |
| 7 | 删除报告中土地规划方面内容。 | P32 已删除土地规划相关内容。 |
| 复审结果： <input checked="" type="checkbox"/> 通过复审 <input type="checkbox"/> 不通过复审 | | 复审时间：2023.2.27 |
| 专家组长签字：赵家坤 | | |